

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Бирюлево Западное»


Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Руководство</i>					
<i>Отдел капитального ремонта</i>					
<i>Участок капитального ремонта</i>					
21А(22А; 23А). Электрогазосварщик	Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты.	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			
<i>Участок № 6</i>					
<i>Участок № 1, 2, 4</i>					
25А(26А; 27А; 28А; 29А; 30А; 31А). Электрогазосварщик	Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты.	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			
<i>Ремонтный отдел</i>					
32А(33А). Электрогазосварщик	Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой за-	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			

	щитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты.				
<i>Аварийная служба</i>					
34. Электрогазосварщик	Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты.	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			

Дата составления: 15.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор  
 (должность)


  
 (подпись)

Пинчукова Наталья Владимировна  
 (Ф.И.О.)

25.08.2022  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труд  
 (должность)

  
 (подпись)

Пишак Елена Николаевна  
 (Ф.И.О.)

25.08.2022  
 (дата)

Начальник отдела персонала  
 (должность)

  
 (подпись)

Рыбакова Елена Викторовна  
 (Ф.И.О.)

25.08.2022  
 (дата)

Инженер, председатель профсоюзного комитета  
 (должность)

  
 (подпись)

Жигула Валентина Романовна  
 (Ф.И.О.)

25.08.2022  
 (дата)

Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер  
 (должность)

  
 (подпись)

Кузнецов Вадим Александрович  
 (Ф.И.О.)

25.08.2022  
 (дата)

Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2759  
 (№ в реестре экспертов)

  
 (подпись)

Каганов Ф.П.  
 (Ф.И.О.)

15.08.2022  
 (дата)